



Comune di
SANTO STEFANO
TICINO

DOCUMENTO
SEMPLIFICATO DEL
RISCHIO IDRAULICO AI
SENSI DELL'ART. 14
comma 8 del
REGOLAMENTO
REGIONALE N. 7/2018

Tavola: **2** Carta delle
problematiche
idrauliche

Redatto da:
Ing. Sergio
Bavagnoli



MARZO 2019



Legenda

- Problematiche Puntuali Livello 1
- Problematiche lineari livello 1
- Problematiche lineari livello 2
- Reticolo Idrografico

ID	LOCALIZZAZIONE	DATA	SOURCE	DESCRIZIONE	LIVELLO
Po1	Via Stazione	2017	AMIACOQUE	Manufatto di sfioro - Nodo 30	1
Po2	Via Stazione	2017	AMIACOQUE	Manufatto immissione in vasca p. piogge - Nodo 34	1
Po3	Via Stazione	2017	AMIACOQUE	Vasca prime piogge - Nodo 553	1
Ln1	Via Bernini	2017	AMIACOQUE	Contropendenza da nodo 223 a nodo 199	1
Ln2	Via Trieste	2017	AMIACOQUE	Scarsa pendenza e accumulo detriti tra il nodo 291 e il nodo 304	1
Ln3	Via Galliei	2017	AMIACOQUE	Scarsa pendenza e accumulo detriti tra il nodo 93 e il nodo 96	1
Ln4	Via Donatori del Sangue	2019	-	Insufficienza rete - Rgurgito/esondazione - A valle nodo 449	2
Ln5	Via Donatori del Sangue	2019	-	Insufficienza rete - Rgurgito/esondazione - Tra nodi 438 e 434	2
Ln6	Via Quasimodo e limitrofe	2019	-	Insufficienza rete - Rgurgito/esondazione - Nodi 431 e tra 73 e 70	2
Ln7	Via Don Gnocchi e limitrofe	2019	-	Insufficienza rete - Rgurgito/esondazione - Nodi 402-413	2
Ln8	Via Trieste	2019	-	Insufficienza rete - Rgurgito/esondazione - Tra nodi 296 e 144	2
Ln9	Via Borromini	2019	-	Insufficienza rete - Rgurgito/esondazione - Tra nodi 202 e 208	2

LIVELLO 1: ordinaria sorveglianza e mantenimento in condizioni di efficienza
LIVELLO 2: valutazione di massima con simulazione evento Tr=50 anni

